



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe  
 Postfach 210951, 76159 Karlsruhe

Telefon 0800 0 11 11 81\*  
 E-Mail [contact@2r.michelin.eu](mailto:contact@2r.michelin.eu)  
 Homepage  
[michelin.de/motorbike/startseite-motorrad](http://michelin.de/motorbike/startseite-motorrad)  
\*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE

**Nummer: 2155-S**  
**Version: 1.0**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.  
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75.  
 Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
H733		BMW		R259C		R 1200 C (1997-2005)	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	100/90 - 18 M/C 56H TL			170/80 - 15 M/C 77H TL		
2.50x18	4.00x15						
<b>Bereifung vorne</b>				<b>Bereifung hinten</b>			
1)	100/90 - 18	M/C 56V TL	Road Classic	170/80 B 15	M/C 77H TL/TT	Commander III Cruiser	
1)	100/90 - 18	M/C 56H TL	Road Classic	170/80 B 15	M/C 77H TL/TT	Commander III Cruiser	
1)	100/90 - 18	M/C 56H TL/TT	Commander #	170/80 - 15	M/C 77H TL/TT	Commander #	
1)	100/90 - 18	M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15	M/C 77H TL/TT	Commander II #	
1)	100/90 - 18	M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 B 15	M/C 77H TL/TT	Commander II #	
1)	100/90 - 18	M/C 56V TL/TT	Pilot Activ #	170/80 - 15	M/C 77H TL/TT	Commander #	
1)	100/90 - 18	M/C 56H TL/TT	Pilot Activ #	170/80 - 15	M/C 77H TL/TT	Commander #	

Auflagen: Nein  
 Art der Auflagen:

# = Auslaufreifen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: <https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1>.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 11.08.2022

Romain Bouchet  
 Technical Director Michelin Two Wheels